



MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

MD 2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53, tel. 022-22-69-41, tel/fax 022-22-69-15,

E-mail: mediu@ipm.gov.md, WEB: www.ipm.gov.md

PROCES-VERBAL DE CONTROL

nr. PV-IPM-2026-01413 din 30/07/2026

Inițial

Numele complet și funcția persoanelor care au efectuat controlul: Beșleaga Vasile(Inspector principal), Oanța Andrei(Inspector superior).

Date cu privire la delegația de control nr. DL-IPM-2026-01083 din 29/07/2026.

Tipul controlului și temeiul efectuării lui :

Inopinat

Temei al controlului: Dispoziția Inspectoratului pentru Protecția Mediului nr. 09-d din 03.06.2026 (Cu privire la verificarea persoanelor fizice/juridice ce prestează servicii de spălătorie auto).

(prevederea aplicabilă a art. 19 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și nota informativă, cu indicarea datei la care a fost întocmită și nr. de file)

Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului și identificarea obiectului de control (unitatea supusă controlului): S.R.L. LUXURY CARWASH, IDNO:1019600045916, obiectul controlului: S.R.L. LUXURY CARWASH # Spălătorie auto.

Domeniu de activitate supus controlului: protecția resurselor piscicole și acvatică.

- Lista de verificare aplicată: nr. 2.1.

Domeniu de activitate supus controlului: gestionarea deșeurilor și a substanțelor chimice.

- Lista de verificare aplicată: 5.1.

Date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele și obiectele de altă natură care au fost supuse controlului și, după caz, ridicate, relevante scopului controlului: Teritoriul administrat de persoana juridică S.R.L. „LUXURY CARWASH”, inclusiv spălătorie auto, amplasată în mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/1, sursa de aprovizionare cu apă, sistemul de acumulare a apelor uzate și metoda de evacuare a acestora, modul de gestionare a deșeurilor.

În timpul controlului de la entitatea economică respectivă au fost ridicate în copii următoarele acte:

- Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 107180 din 23.01.2023;

- Contractul de locațiune nr. 1 din 01.02.2023, încheiat între S.R.L. „LUXURY CARWASH” și S.R.L. „NIFESTCOM”, proprietarul imobilului;

- Contractul privind livrarea apei și recepționarea apelor uzate în canalizarea municipală nr. 35-380-33 din 26.01.2005, încheiat între S.A. „Apă-Canal Chișinău” și S.R.L. „NIFESTCOM”, proprietarul imobilului;

- Buletinul de verificare metrologică a contorului de apă nr. 36-1199 din 18.01.2023;

- Contractul privind transportarea deșeurilor menajere solide nr. 3266 din 18.02.2005, încheiat între Î.M. Regia "Autosalubritate" și S.R.L. „NIFESTCOM”, proprietarul imobilului. .

Constatările și rezultatele controlului: La data de 29.07.2026, în temeiul executării Dispoziției Inspectoratului pentru Protecția Mediului nr. 09-d din 03.06.2026 „Cu privire la verificarea persoanelor fizice/juridice ce prestează servicii de spălătorie auto”, a fost supusă controlului inopinat persoana juridică S.R.L. „LUXURY CARWASH”, cu participarea specialistului din cadrul Laboratorului de Referință de Mediu al I.P. „Autoritatea de Metrologie și Monitoring de Mediu”, în rezultatul căruia au fost constatate următoarele:

S-a stabilit că, întreprinderea, în baza Contractului de locațiune nr. 1 din 01.02.2023, a primit în locațiune de la S.R.L. „NIFESTCOM”, spațiile cu suprafața totală de 40,4 m², cu numărul cadastral 0100115.124, situate pe str. Pădurii, 6/1, mun. Chișinău, destinate desfășurării activității de întreținere și reparare a autovehiculelor (spălătorie auto), conform Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 107180 din 23.01.2023.

În cadrul verificării s-a constatat că, spălătoria auto este dotată cu un post de spălare a autovehiculelor.

Aprovizionarea cu apă pentru desfășurarea activității menționate se realizează din rețeaua publică centralizată de alimentare cu apă, iar evacuarea apelor uzate se efectuează în rețeaua publică de canalizare, în baza Contractului privind livrarea apei și recepționarea apelor uzate în canalizarea municipală nr. 35-380-33 din 26.01.2005, încheiat între S.A. „Apă-Canal Chișinău” și S.R.L. „NIFESTCOM”, proprietarul imobilului.

Evidența volumului de apă utilizat se efectuează prin intermediul contorului de apă de tip „SISMA DN-20”, verificat conform buletinului de verificare metrologică nr. 36-1199 din 18.01.2023, cu termenul de valabilitate până la 18.01.2028.

Totodată, s-a constatat că, apele uzate generate în urma activității de spălare a autovehiculelor sunt îndreptate spre un rezervor subteran de decantare și ulterior sunt evacuate în rețeaua publică de canalizare.

În acest context, în scopul verificării funcționalității rezervorului subteran de decantare specificat supra, de către specialistul Laboratorului de Referință de Mediu al I.P. „Autoritatea de Metrologie și Monitoring de Mediu” au fost prelevate probe de ape uzate din punctul de deversare în sistemul public de canalizare, provenite de la spălătoria auto, urmând ca, în funcție de rezultatele analizelor de laborator și concluziile obținute, să fie întreprinse măsurile corespunzătoare în conformitate cu legislația în vigoare.

De asemenea, în cadrul verificării s-a constatat că, operatorul economic supus controlului generează în procesul desfășurării activității, următoarele tipuri de deșeuri:

- deșeuri municipale amestecate, care sunt acumulate în două containere metalice și evacuate centralizat în baza Contractului privind transportarea deșeurilor menajere solide nr. 3266 din 18.02.2005, încheiat între Î.M. Regia „Autosalubritate” și S.R.L. „NIFESTCOM”, proprietarul

imobilului;

- deșeuri solide (nămol) rezultate din activitatea de întreținere și reparare a autovehiculelor (spălătorie auto), pentru care operatorul economic nu a prezentat acte justificative ce ar confirma predarea sau gestionarea acestora în baza unui contract cu operatori economici autorizați, fapt ce contravine prevederilor art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile și se sancționează conform art. 154 alin. (6) din Codul contravențional al Republicii Moldova. .

Referința expresă la prevederile actelor normative pe care le-a încălcat persoana supusă controlului: art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile .

Copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii, a altor documente întocmite în cadrul controlului: .

Durata controlului (cu indicarea datelor în care a avut loc efectuarea controlului și a numărului de zile): 29.07.2026-04.08.2026, cinci zile lucrătoare. .

Explicațiile în scris ale persoanei supuse controlului și/sau ale angajaților acesteia: .

Prescripția:

Recomandări (indicații) privind înlăturarea încălcărilor stabilite în partea prescriptivă, după caz: 1. De încheiat contract cu operatori economici autorizați, în vederea livrării deșeurilor solide (nămol) rezultate din activitatea de întreținere și reparare a autovehiculelor (spălătorie auto), în spații autorizate. .

Prevederile normative în al căror temei au fost emise recomandările: art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile .

Termenul în care urmează a fi înlăturate încălcările: 23/10/2026 .

Măsuri restrictive aplicate, după caz: La momentul controlului careva măsuri restrictive nu se aplică. .

Contravenția(iile) constatată(te) sau altor tipuri de încălcări prevăzute de lege, cu indicarea sancțiunii prevăzute de lege, după caz: În temeiul art. 405 alin. (1), (3) din Codul contravențional al Republicii Moldova, decid, se recunoaște vinovată persoana juridică S.R.L. „LUXURY CARWASH”, de comiterea contravenției prevăzută de art. 154 alin. (6), iar în conformitate cu art. 46 prim al CCo al RM, se întocmește plan de remediere (anexă), la prezentul proces-verbal de control. .

Semnăturile insectorilor:

*Beșleaga Vasile(Inspector
principal)*

(nume,prenume)

(semnatura)

*Oața Andrei(Inspector
superior)*

(nume,prenume)

(semnatura)

Semnatura reprezentantului/persoanei supuse controlului:

(nume,prenume,functia)

(semnatura)

Date despre verificarea executării prescripției

☐ Încălcările au fost înlăturate de către persoana controlată.

☐ A fost întocmit un proces-verbal suplimentar.

Data:

Semnaturile insectorilor:

*Beșleaga Vasile(Inspector
principal)*

(nume,prenume)

(semnatura)

*Oanța Andrei(Inspector
superior)*

(nume,prenume)

(semnatura)