



MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

MD 2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53, tel. 022-22-69-41, tel/fax 022-22-69-15,

E-mail: mediu@ipm.gov.md, WEB: www.ipm.gov.md

PROCES-VERBAL DE CONTROL

nr. PV-IPM-2026-00526 din 09/04/2026

Inițial

Numele complet și funcția persoanelor care au efectuat controlul: Vudvud Sergiu(Inspector principal), Coșciuc Dorina(Șef direcție).

Date cu privire la delegația de control nr. DL-IPM-2026-00301 din 27/03/2026.

Tipul controlului și temeiul efectuării lui :

Planificat

Temei al controlului: ordinul nr 79 din 20.11.2025

(numarul planului controalelor, data aprobării și locul publicării)

Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului și identificarea obiectului de control (unitatea supusă controlului): Societatea cu Răspundere Limitată VIMON-FAVOR, IDNO:1019607003593, obiectul controlului: Societatea cu Răspundere Limitată VIMON-FAVOR # Sonda arteziană.

Domeniu de activitate supus controlului: protecția resurselor piscicole și acvatice.

- Lista de verificare aplicată: nr. 3.1.

Date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele și obiectele de altă natură care au fost supuse controlului și, după caz, ridicate, relevante scopului controlului: .

Constatările și rezultatele controlului: În baza Ordinului IPM nr. 79 din 20.11.2025 cu privire la efectuarea controalelor planificate, a fost efectuat controlul la SRL Vimon Favor or. Florești str. Vasile Lupu 28, în urma căruia s-a constatat:

Agentul economic are ca activitate de bază întreținerea și repararea automobilelor (spălătorie auto), certificat de înregistrare a persoanelor juridice nr. 34270 din 16.12.2019, în lipsa Autorizației pentru folosința specială a apei eliberată de Agenția de Mediu.

În cadrul verificării s-a constatat că spălătoria auto este dotată cu un post de spălare a autovehiculelor. Aprovizionarea cu apă pentru desfășurarea activității menționate se realizează prin intermediul pompei electrice din fântina de mina amplasată pe teritoriul întreprinderii cu adâncimea de 24 metri, în lipsa pașaportului tehnic, iar evacuarea apelor uzate se efectuează în rețeaua publică de canalizare, în baza Contractului nr. 401 din 31.03.2026 de recepționarea apelor uzate, încheiat între S.A. „Servicii Comunale Florești” și proprietarul imobilului. Evidența volumului de apă utilizat se efectuează prin intermediul contorului de apă de tip Flodis. Totodată,

s-a constatat că apele uzate generate în urma activității de spălare a autovehiculelor sunt evacuate în rețeaua publică de canalizare ulterior trecând prin instalații de preepurare a acestora (fusă septică). De asemenea, în cadrul verificării s-a constatat că operatorul economic supus controlului generează, în procesul desfășurării activității, următoarele tipuri de deșeuri: - deșeuri municipale amestecate, care sunt acumulate într-un container din plastic cu capacitatea de 1 m³ și evacuate centralizat în baza contractului privind transportarea deșeurilor, încheiat între SA „Servicii Salubritate Florești” și agentul economic, deșeuri solide (nămol) rezultate din activitatea de întreținere și reparare a autovehiculelor (spălătorie auto), se predau către SA Servicii Comunale Florești în baza contractului nr. 401 din 31.03.2026.

Recomandări:

1. De asigurat preepurarea apelor reziduale la nivelul standartelor stabilite înainte de deversarea lor în rețeaua de canalizare a localităților, prin folosirea instalațiilor, utilajului și aparaturii prevăzute în acest sens.

2. În baza Legii nr. 272/2011 Legea apelor art.28 alin.(2) lit. c) de menținut în stare funcțională echipamentele pentru măsurare a volumului de apă folosită.

3. În baza Legii nr. 272/2011 apelor art.28 alin.(2), lit. d pct. 1, pct. 25 din H.G. nr. 835/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența și raportarea apei folosite, de monitorizat evidența și de raportat informația cu privire la volumul de apă folosită.

Referința expresă la prevederile actelor normative pe care le-a încălcat persoana supusă controlului: Art. 23 alin.(1), alin. (2) din Legea nr. 272/2011; Art. 10, alin.(1), lit. a) din Legea nr. 227/2022

Art. 25 alin.(2), lit. c) din Legea nr.272/2011; Pct. 33, pct. 35 din H.G nr. 931/2013

Copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii, a altor documente întocmite în cadrul controlului: .

Durata controlului (cu indicarea datelor în care a avut loc efectuarea controlului și a numărului de zile): 4 zile, 06-09.04.2026 .

Explicațiile în scris ale persoanei supuse controlului și/sau ale angajaților acesteia: .

Prescripția:

Recomandări (indicații) privind înlăturarea încălcărilor stabilite în partea prescriptivă, după caz: De primit de la Agenția de Mediu, Autorizația pentru Folosirea Specială a Apei .

Prevederile normative în al căror temei au fost emise recomandările: Art. 23 alin.(1), alin. (2) din Legea nr. 272/2011; Art. 10, alin.(1), lit. a) din Legea nr. 227/2022

Art. 25 alin.(2), lit. c) din Legea nr.272/2011; Pct. 33, pct. 35 din H.G nr. 931/2013

Termenul în care urmează a fi înlăturate încălcările: 18/08/2026 .

Măsuri restrictive aplicate, după caz: .

Contravenția(iile) constatată(te) sau altor tipuri de încălcări prevăzute de lege, cu indicarea

sanctiunii prevăzute de lege, după caz: DECID:

În baza art. 405 alin. 1,2,3 Cod Contravențional nr. 218 din 24.10.2008, agentul economic SRL Vimon Favor, cod fiscal nr: 1019607003593 cu adresa juridică or. Florești str. Vasile Lupu 28 se recunoaște vinovat de comiterea faptei contravenționale prevăzute de art. 110 alin.2, folosirea obiectivelor acvatice fără autorizația de folosință specială a apei Cod Contravențional nr. 218 din 24.10.2008.

În conformitate cu art. 46/1 Cod Contravențional nr. 218 din 24.10.2008, pentru contravențiile constatate nu se aplică sancțiunea prevăzută, dar se întocmește planul de remediere care se anexează la prezentul proces verbal de control. Prezentul act administrativ poate fi atacat în instanța de contencios administrativ, în termen de 30 zile de la data aducerii la cunoștință

-

Semnaturile insectorilor:

*Vudvud Sergiu(Inspector
principal)*

(nume,prenume)

(semnatura)

Coșciuc Dorina(Șef direcție)

(nume,prenume)

(semnatura)

Semnatura reprezentantului/persoanei supuse controlului:

(nume,prenume,functia)

(semnatura)

Date despre verificarea executării prescripției

☐ Încălcările au fost înlăturate de către persoana controlată.

☐ A fost întocmit un proces-verbal suplimentar.

Data:

Semnaturile insectorilor:

*Vudvud Sergiu(Inspector
principal)*

(nume,prenume)

(semnatura)

Coșciuc Dorina(Șef direcție)

(nume,prenume)

(semnatura)