



MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

MD 2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53, tel. 022-22-69-41, tel/fax 022-22-69-15,

E-mail: mediu@ipm.gov.md, WEB: www.ipm.gov.md

PROCES-VERBAL DE CONTROL

nr. PV-IPM-2026-01488 din 11/08/2026

Inițial

Numele complet și funcția persoanelor care au efectuat controlul: Diacenco Rita (Inspector principal), Chihai Maria (Șef interimar (inspecție)).

Date cu privire la delegația de control nr. DL-IPM-2026-01116 din 06/08/2026.

Tipul controlului și temeiul efectuării lui :

Inopinat

Temei al controlului: Dispozițiile nr. 10-d și nr 11-d din 09.06.2026

(prevederea aplicabilă a art. 19 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și nota informativă, cu indicarea datei la care a fost întocmită și nr. de file)

Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului și identificarea obiectului de control (unitatea supusă controlului): Societatea cu Răspundere Limitată "VULPE FAM", IDNO:1026600010022, obiectul controlului: Societatea cu Răspundere Limitată "VULPE FAM" # Exploatație piscicolă.

Domeniu de activitate supus controlului: protecția resurselor piscicole și acvatice.

- Lista de verificare aplicată: nr. 2.1.

Date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele și obiectele de altă natură care au fost supuse controlului și, după caz, ridicate, relevante scopului controlului: .

Constatările și rezultatele controlului: În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 963/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat, în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului și în baza art. 19 al. 6 al Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat și a Dispozițiilor Inspectoratului pentru Protecția Mediului nr. 10-d și nr. 11-d din 09.06.2026, cu privire la verificarea și monitorizarea lacurilor de acumulare/iazurilor de pe teritoriul Moldovei s-a inițiat control inopinat la iazul ce este gestionat, de către "VULPE FAM" S.R.L., conform extrasului din registrul bunurilor imobile -8016212.065 teren fondul apelor în extravilanul s. Gălești r-nul Strășeni. În rezultatul controlului la obiectul dat s-a stabilit că acesta reprezintă un iaz de acumulare a apelor, sursa de alimentare sunt apele freatice – izvoarele, precipitații. Suprafața iazului este de 15,900 ha, avînd destinația piscicultură și agrement. Iazul dispune de dig de protecție, de evacuator de fund și

evacuator de suprafață. Talazurile sunt naturale necesitând lucrări periodice de întreținere și consolidare. Terenurile din vecinătate sunt utilizate în scop agricol. Proprietarul bazinului de apă nu deține Regulamentul –tip de exploatare prevăzut de pct.1-2 al HG 977/2016 și nu deține Autorizația de Mediu de Folosință Specială a Apei,prevăzută de art.23 al Legii272/2011a Apelor. .

Referința expresă la prevederile actelor normative pe care le-a încălcat persoana supusă controlului: Art. 23 alin.(1), alin. (2) din Legea nr. 272/2011 apelor; Art. 10, alin.(1), lit. a) din Legea nr. 227/2022

Art.28 alin.(2), alin. (3) din Legea 272/2011 apelor; Art. 10, alin.(1), lit. c), lit. l) din Legea nr. 227/2022

Art. 25 alin.(2), lit. d) din Legea nr. 272/2011 apelor; Pct. 2 din H.G. nr. cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor 977/2016

Pct. 6, pct.21 din H.G. nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor/ heleșteiilor

Pct. 7/1, pct. 118/2 din H.G. nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor/ heleșteiilor.

Copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii, a altor documente întocmite în cadrul controlului: .

Durata controlului (cu indicarea datelor în care a avut loc efectuarea controlului și a numărului de zile): 11.08.2026(una zi) .

Explicațiile în scris ale persoanei supuse controlului și/sau ale angajaților acesteia: .

Prescripția:

Recomandări (indicații) privind înlăturarea încălcărilor stabilite în partea prescriptivă, după caz: De obtinut Autorizația de mediu pentru folosința specială a apei/Autorizație de Mediu Intergrată/Autorizație de Mediu

De elaborat regulamentul de exploatare a barajelor/iazurilor/lacurilor/heleșteiilor

Prevederile normative în al căror temei au fost emise recomandările: Art. 23 alin.(1), alin. (2) din Legea nr. 272/2011 apelor; Art. 10, alin.(1), lit. a) din Legea nr. 227/2022

Art.28 alin.(2), alin. (3) din Legea 272/2011 apelor; Art. 10, alin.(1), lit. c), lit. l) din Legea nr. 227/2022

Art. 25 alin.(2), lit. d) din Legea nr. 272/2011 apelor; Pct. 2 din H.G. nr. cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor 977/2016

Pct. 6, pct.21 din H.G. nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor/ heleșteiilor

Pct. 7/1, pct. 118/2 din H.G. nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de

exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor/ heleșteielor.

Termenul în care urmează a fi înlăturate încălcările: 10/11/2026 .

Măsuri restrictive aplicate, după caz: .

Contravenția(iile) constatată(te) sau altor tipuri de încălcări prevăzute de lege, cu indicarea sancțiunii prevăzute de lege, după caz: _.

Semnăturile insectorilor:

*Diacenco Rita(Inspector
principal)*

(nume,prenume)

(semnatura)

*Chihai Maria(Șef interimar
(inspecție))*

(nume,prenume)

(semnatura)

Semnatura reprezentantului/persoanei supuse controlului:

(nume,prenume,functia)

(semnatura)

Date despre verificarea executării prescripției

☐ Încălcările au fost înlăturate de către persoana controlată.

☐ A fost întocmit un proces-verbal suplimentar.

Data:

Semnăturile insectorilor:

*Diacenco Rita(Inspector
principal)*

(nume,prenume)

(semnatura)

*Chihai Maria(Șef interimar
(inspecție))*

(nume,prenume)

(semnatura)