



MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

MD 2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53, tel. 022-22-69-41, tel/fax 022-22-69-15,

E-mail: mediu@ipm.gov.md, WEB: www.ipm.gov.md

PROCES-VERBAL DE CONTROL

nr. PV-IPM-2026-00518 din 09/04/2026

Inițial

Numele complet și funcția persoanelor care au efectuat controlul: Malai Irina(Inspector principal), Roșca Svetlana(Inspector principal).

Date cu privire la delegația de control nr. DL-IPM-2026-00343 din 06/04/2026.

Tipul controlului și temeiul efectuării lui :

Inopinat

Temei al controlului: control conform dispoziției IPM nr.03-d din 09.02.2026 cu privire la verificarea persoanelor fizice/juridice ce prestează servicii de spălătorie auto.

(prevederea aplicabilă a art. 19 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și nota informativă, cu indicarea datei la care a fost întocmită și nr. de file)

Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului și identificarea obiectului de al

Domeniu de activitate supus controlului: protecția resurselor piscicole și acvatice.

- Lista de verificare aplicată: nr. 3.1.

Domeniu de activitate supus controlului: gestionarea deșeurilor și a substanțelor chimice.

- Lista de verificare aplicată: 1.1.

Date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele și obiectele de altă natură care au fost supuse controlului și, după caz, ridicate, relevante scopului controlului:

Constatările și rezultatele controlului: Î adresa juridică și locul amplasării, intravilan Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, obiectul principal de activitate este: întreținerea și repararea autovehiculelor. Controlul a fost efectuat în prezența administratorului întreprinderii Caciur Iurie, care este și persoana responsabilă pentru protecția mediului la întreprindere. La momentul inspectării, spălătoria auto nu funcționa. Din spusele administratorului Caciur Iurie spălătoria nu funcționează din 15.01.2026, din motiv că în încăperea megieșă a fost incendiu și au fost defectate echipamentele pentru spălătorie.

1 din 3

Construcția spălătoriei-auto cu un nivel din str.Lomonosov 173, or.Rezina reprezintă o construcție cu suprafața de 30,8 m² pentru prestări servicii. Spălătoria auto dispune de un post de lucru. În spălătoria auto, se efectuează spălarea autoturismelor cu aparate de presiune înaltă și clătirea autoturismelor cu apă curată. Apa murdară din zona de spălare se devarsă în separatoare, unde se depun particule mari de murdărie și nisipul, sunt trei gropi de colectare a apelor uzate, fără filtre. Nămolul este colectat într-un rezervor de acumulare pînă la evacuare. Apa este folosită dintr-o fântînă de mină, fără autorizație de mediu pentru folosința specială a apei. Din spusele administratorului întreprinderii, Iurie Caciur, apa este folosită în circuit închis. Contracte pentru evacuarea și transportarea deșeurilor solide și lichide, cu o întreprindere autorizată în domeniul gestionării deșeurilor, nu este încheiat. Plata pentru poluarea mediului este achitată în sumă de 382,43 lei conform ordinului de plată nr.62664589 din 07.04.2026.

Recomandări:

De obținut Autorizație de mediu pentru folosința specială a apei.

De încheiat contract cu un agent economic autorizat pentru evacuarea și transportarea deșeurilor.

De instalat filtre pentru preepurarea apelor reziduale.

Referința expresă la prevederile actelor normative pe care le-a încălcat persoana supusă controlului: art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea nr.209/2016 privind deșeurile

art. 32 alin.(1) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile; art. 71, lit.b) din Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător;

art. 10. art.14 alin.(3), art.15 alin.(3) din Legea 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului

Art. 23 alin.(1), alin. (2) din Legea nr. 272/2011; Art. 10, alin.(1), lit. a) din Legea nr. 227/2022

Art. 28 alin.(2), lit. d) din Legea nr. 272/2011; Pct. 1 și 25 din H.G. nr. 835/2013

Art. 25 alin.(2) lit. i) din Legea nr. 272/2011; Pct. 2 subpct. 1) lit. c) din H.G. nr. 950/2013

Art. 47 lit. b) din Legea nr. 1515/1993; Pct. 10 din H.G. nr. 950/2013

Pct. 33, pct.34, pct.35, pct. 36 din H.G. nr. 950/2013

Art. 39 din Legea nr. 272/2011; Art. 14 lit. f) din Legea nr. 303/2013; pct. 28 din H.G. nr. 950/2013

Art. 39 lit. d) din Legea nr. 272/2011; Pct.41, pct. 42, pct 43 din H.G. nr. 950/2013

Art. 9, art. 14 alin. (3) din Legea nr. 1540/1998

Copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii, a altor documente întocmite în cadrul controlului: .

Durata controlului (cu indicarea datelor în care a avut loc efectuarea controlului și a numărului de zile): 07.04.2026-09.04.2026, trei zile .

Explicațiile în scris ale persoanei supuse controlului și/sau ale angajaților acesteia: .

Semnaturile inspectorilor:

Malai Irina(Inspector principal)
(nume,prenume)



(semnatura)

Roşca Svetlana(Inspector principal)
(nume,prenume)



(semnatura)

Semnatura reprezentantului/persoanei supuse controlului:

